

平成30年度 第2回 校内安全点検

平成30年9月6日実施

場所	修繕点	改善策
第1棟 2F中央トイレ	男女ともにドアの合板の傷みが激しい。	トイレ改修要請中
第1棟 3F中央男子トイレ	大便器が使用禁止状態	トイレ改修要請中
第1棟 作法室	電気コンセントのぐらつき。(入口入って左側)	修理済み
第2棟 2年2組教室	廊下側の後ろの窓のレールが破損している。	レール交換済み
第2棟で多数	廊下側の窓にガラスと木枠の間に養生テープが貼ってある。 (隙間を埋めるため)	室内の冷気を逃さないための処置
第2棟 1F男子トイレ	電気センサーが働いていない。	照度の調整済み
第2棟 2F女子トイレ		
体育館 男子更衣室	鍵の部分が破損。	修理済み
卓球場	室内の高温状態の改善。(トタン屋根にミストなどで)	使用時、使用後の窓開けの徹底強化。
施設関係なく	画鋲を「落ちて大丈夫な画鋲(クッション?ゴム?付きもの) に変えたらどうか。	検討中