

平成29年度 第1回 校内安全点検

平成29年4月26日

場所	修繕点	改善策
第1棟 3F 第1化学室	机の天板が3, 4枚浮いてきている。	修理予定。
第1棟 2F 被服室	南側壁面足元コンセントのキャップが1箇所破損して、配線が見える。	処理済み。(取替えました。)
第1棟 2F 和室	入口ふすまの立付けがよくない。	処理済み。
〃	蛍光灯が一本切れかけている。	処理済み。(取替えました。)
第2棟 1F 廊下端のスロープ	手すりがあった方が良くないかもしれない。	検討中。
第2棟 トイレ全般	(質問)生徒用トイレではトイレスリッパに履き替えないのですか。	(回答)履き替えません。
食堂	食堂の椅子の天板部分がないものがある。	商品廃番の為、処理検討中。
卓球場女子更衣室	少し臭いが気になるので換気対策を。	処理済み。(清掃・換気を強化していきます)
プール	女子更衣室前下駄箱の棚がいくつか朽ちて外れかけている。	処理済み。