

平成29年度 第2回 校内安全点検

平成29年9月8日実施

場所	修繕点	改善策
第1棟 被服室	机の横板がはがれている。	補修済み。
第1棟 作法室	ふすまの開閉がかたい。	修理済み。
第1棟 第1物理室	机の横板がはがれている。	補修済み。
第1棟 第2生物室	窓・入口ドアのガラスのひび割れ	補修済み。
第2棟 1年3組	教室後ろの壁掛け穴に緑色のバーがあるが、用途不明。	撤去済み。
第2棟 1年5組	教室後ろの壁が破れベニヤ板がむき出しに。	補修済み。
第2棟 1年8組	水道管の保護テープのはがれ	処理済み。
第2棟 2年7.8組間の壁	落書き	補修予定。
第2棟 2階演習室	廊下側の窓の鍵が1カ所かからない。	修理済み。
第2棟 3年1,2組ベランダ	排水溝の詰まり。	修理済み。
第3棟 書道室	衝立の裏側の点検が必要。	点検済み。
卓球場 掃除ロッカー	掃除道具ロッカーが不安定、倒れやすい。	処理済み。
男子更衣室	換気扇が故障している。	修理済み。
女子更衣室	床材の老朽化	補修済み。
プール 女子更衣室	ロッカーが不安定、倒れやすい。	転倒防止対策済み。
	清掃が不十分	処理済み。
プール 男子更衣室	電灯・カーテンフックがない所がある。	処理済み。
プール	プールサイドのコンクリートがずれてきている。	業者依頼済み。